



Bias 전압

- | ICP® 센서들에서, bias 전압은 전기회로를 동작시키는데 필요한 전압입니다. 보통 8~14 볼트 입니다.
- | 더 고전압의 출력인 미니어처(소형)센서들의 경우는 전압이 17볼트 정도 됩니다.
- | 대부분의 센서들은 4~6 볼트의 낮은 bias 전압을 제공할 수 있습니다. (“B” prefix to PCB models)